

1) الصهر Melting: تمزج مكونات الزجاج وتوضع في أفران الصهر الذي تبلغ يتحول الى خليط كثيف القوام قابل للتشكيل بعدة طرق. 2) التشكيل Moulding: يتم تشكيل الزجاج بالطرق الآلية عن طريق تمرير المواد المصهورة بين أسطوانات تحدد سمك الزجاج المطلوب وتسمى هذه الطريقة (طريقة سحب الواح الزجاج) وتنقل الى اسطوانات أخرى وإجزاء خاصة حيث تبرد وتتحول العجينة الزجاجية الى الواح صلبة شفافة متساوية