Le cuivre, un métal existant à l'état natif et utilisé depuis l'antiquité, se caractérise par sa couleur rougeorangée virant au vert-de-gris par oxydation. Il se trouve sous forme de minerais, notamment des
sulfures (chalcopyrite, covelline, chalcosine, cuprite) et des oxydes (malachite, azurite, cuprite,
mélaconite, dioptase). Chimiquement, il résiste à l'air sec, mais forme un carbonate basique hydraté à
l'air humide; il est attaqué par les acides à chaud, sauf l'acide nitrique. Ses propriétés physiques
incluent une densité de 8,92, un point de fusion à 1084°C, et une excellente conductivité thermique et
électrique. Malléable et ductile, il est utilisé dans de nombreuses applications: chaufferie industrielle,
tuyauterie, toitures, et surtout dans la fabrication d'alliages comme les laitons (cuivre + zinc) et les
bronzes (cuivre + étain), ainsi que comme additif dans les aciers inoxydables. Son extraction dépend de
la forme du minerai: hydrométallurgie pour les oxydes, pyrométallurgie pour les sulfures. Le processus
implique le concassage, le broyage, le tamisage, et la flottation pour obtenir un concentré à 25–40% de
cuivre. Sur le plan santé, le cuivre est essentiel au fonctionnement du système nerveux et immunitaire,
mais une exposition prolongée peut causer des irritations et des problèmes digestifs. Les laitons,
alliages cuivre-zinc, sont malléables et résistants à la corrosion, tandis que les bronzes, alliages cuivreétain, sont principalement utilisés en fonderie.