

يوجد العديد من طرق الزخرفة بالمعادن التي يمكن استخدامها لإضافة جمال وتفرد إلى القطع الفنية أو الحرفية. إليك بعض الطرق الشائعة للزخرفة بالمعادن: النقش: يمكن استخدام النقش لإضفاء تفاصيل دقيقة على سطح المعدن. يتم استخدام أدوات النقش مثل المطارق الدقيقة أو الحفر بالحمض. النقاش: يتم تحديد الرسومات أو النقوش على المعدن بواسطة إزالة جزء من المواد باستخدام أدوات النقاش. يمكن تحقيق نتائج ثلاثية الأبعاد بواسطة تشكيل المعدن. النحت: يشمل تشكيل المعدن لإنشاء أشكال ثلاثية الأبعاد وتفاصيل فنية. يتم استخدام المطارق والأدوات الخاصة بالنحت لتشكيل ونحت القطع المعدنية. التخريم: يمكن استخدام الثقوب والفتحات المثقوبة لإضفاء نمط معين أو إضاءة على القطعة. يمكن تحقيق ذلك باستخدام مثاقب أو أدوات التخريم المختلفة. اللحام الفني: يمكن دمج قطع معدنية مختلفة بواسطة اللحام لإنشاء تصاميم فنية. يمكن استخدام تقنيات اللحام الفني لإضافة تفاصيل وأشكال ثلاثية الأبعاد.