بعد االنتهاء من عملية التقييم و تحديد قيمة مؤشر الخدمة الحالي للمهبط )PCI(، و مع ملحظة كثرة العيوب باختلف أنواعها فإن ذلك قلل من كفاءة المهبط بشكل كبير، فالشقوق وصلت الى الطبقات كما ان حبيبات الركام المكونة لجسم المهبط انفصلت بشكل كامل عن المهبط و أصبحت تشكل خطرا

lakhasly.com © تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي