USB Connection: Reset button : يستخدم لتوصيل الأردوينو بالكمبيوتر وتحميل البرمجة عليه، TX and RX LED : تستخدم كمؤشر أثناء عملية استقبال او ارسال الـ Data من وإلى الأردوينو. DC Power : Voltage Regulator Connection : هو المنفذ المسؤول عن توصيل لوحة الأردوينو بمصادر الطاقة. AREF : هو طرف الجهد السالب بلوحة الاردوينو وتسمى Ground ويحتوي على 3 اطراف . هذه الأطراف عبارة عن منافذ رقمية تستخدم في حالة إدخال أو إخراج اشارة رقمية من وإلى لوحة الاردوينو. Analog Input : PWM :

lakhasly.com © تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي