اللائحة 3: لنقل الشحنات الصلبة بالجملة، والتي قد تسبب غازات سامة، قابلة للاشتعال أو نقص الأكسجين، يلزم توفير جهاز معتمد لقياس الغازات والأكسجين مع تعليمات استخدامه. ويجب تدريب الطواقم على هذه الأجهزة.

lakhasly.com © تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي