

ج - طريقة تشكيل الزجاج بالصب من خلال بوتقة الصهر في قالب التشكيل : وتتم هذه التقنية من خلال ما يلي : صهر الزجاج داخل بوتقة صهر خاصة من خلال فرن الصهر في درجة حرارة تتراوح من ١٢٠٠ - ٩٠٠ درجة مئوية.