This happens because the current in the coil generates sufficient magnetic flux to attract the armature.Reset is manual and rapid.

lakhasly.com © تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي