

لكن هل تساءلت من قبل عن السر وراء هذه الزوائد؟ بشكل عام فإن هذه الزوائد المطاطية تعتبر مفيدة جداً للإطارات أثناء عملية التصنيع. إذ إنه أثناء عملية ضخ المطاط السائل في قالب الإطارات، من الممكن أن تتشكل فقاعات الهواء في المطاط أو بين المطاط والقالب، ولمنع هذه الفقاعات من الظهور فإن مُصنّعي الإطارات يلجأون إلى ثقب فتحات تهوية في القالب للسماح للهواء من الهروب من خلالها أثناء الضغط، وبالتالي فإن هناك بعض المطاط يذهب من خلال هذه الفتحات مكوناً تلك الزوائد التي نشاهدها. ما بعد عملية التصنيع فإن هذه الزوائد تكون من دون أي فائدة،