

٢) تضاف قطرة أو قطرتين من دليل pH. وذلك بإمساك ثلاثة أصابع فقط باليد اليمنى ثم يحرك الصنوبر حركة بطنية إلى أعلى وإلى أسفل ، لإضافة محلول كربونات الصوديوم Na_2CO_3 قطرة بقطرة ، مع سرعة التحريك المستمر لليد اليمنى المساسكة بالدورق المخروطي ، (٧) أثناء إجراء الخطوة السابقة يكون النازل مراقباً لتغير لون المحلول من الشفاف إلى الوردي الباهن ، يغلق صنوبر السحاحة لمنع إضافة أي قطرات من محلول كربونات الصوديوم (٨) عد مشاهية نوك تخر في اللون التلوي يعين الحجم المضاف من كربونات الصوديوم وتوصد النتيجة في الجدول مع إضافة حجم أقل من نصف مل من محلول كربونات الصوديوم Na_2O_3 من السحاحة عن الخطوة السابقة ، ثم يضاف المحلول من السحاحة قطرة بقطرة ويتم التأكد من اللون بإضافة ورقة بيضاء تحق الدورق (١٠) بعين الحجم المأخوذ من السحاحة ويدون في الجدول المعد لذلك (٢١) يعين الحجم الفعلي في عملية المعايرة وذلك بطرح الحجم النهائي من الحجم عند نقطة البداية