

عند فصل جهد التغذية، يتم توصيل مقاومة كبح عبر أطراف المحرك. محوّل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، والتي تُبدد بدورها كحرارة في المقاومة.