

الجلفنة بالغمس الساخن وهو وضع طبقة قوية سميكة من الزنك، والتي قد يكون مبالغًا فيه في حالة هيكل السيارات، كما أن هناك طبقة رقيقة من الجلفنة يتم إضافتها بواسطة الكلفنة الإلكترونية. عملية الغمس الساخن عموماً لا تقلل من قوة الحديد، الحماية التي توفرها الجلفنة بالغمس الساخن غير كافية بالنسبة للمنتجات التي سوف يتعرض باستمرار لمواد قابلة للتآكل مثل المياه المالحة. بعض المسامير المصنعةاليوم تكون بطريقة الكلفنة الإلكترونية. الكلفنة بطبقة سطحية لامعة البلورة في الطلاء المجلفن هو سمة واضحة الجمالية، الكلفنة بالانتشار الحراري، لإعداد المواد يمكن أن تقوم بها طلة التفجير. تسمى هذه الطريقة أيضًا بالكلفنة الجافة، فلن يكون هناك خطر التنصيف الهيدروجيني للمواد. ويكون له التصاق جيدة للطلاء على المواد. وهو الأسلوب المفضل لطلاء المعادن الصغيرة والمعقدة الشكل.