

الصفات العامة للحضانات أو غرف النمو:1- درجات الحرارة بها تتراوح من 2-40 ° م.5م.3- يجب أن تكون ذات أمان بالنسبة للدرجة القصوى والدنيا من الحرارة4- يجب أن يكون بها مسجل دائم لدرجات الحرارة.6- تتحمل أن يوضع بها إضاءة لأكثر من 10.000 لوكس.7- نسبة الرطوبة بها تتراوح من 20 - 98%8- نسبة الرطوبة يكون التحكم فيها بمقدار $\pm 3\%$.