

تمزج مكونات الزجاج وتوضع في افران الصهر الذي تبلغ يتحول الى خليط كثيف القوام قابل للتشكيل بعدة Melting الصهر (1) يتم تشكيل الزجاج بالطرق الآلية عن طريق تمرير المواد المصهورة بين أسطوانات تحدد سمك Moulding طرق. (2) التشكيل الزجاج المطلوب وتسمى هذه الطريقة (طريقة سحب الواح الزجاج) وتنقل الى اسطوانات أخرى وإجزاء خاصة حيث تبرد وتتحول العجينة الزجاجية الى الواح صلبة شفافة متساوية