

الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام البلمرة الضوئية؛ مادة بوليمر حساسة للأشعة فوق البنفسجية، ويتم بناء النموذج ثلاثي الأبعاد عن طريق تسليط الليزر على مادة البوليمر بشكل متكرر لبناء الطبقات فوق بعضها البعض .