

يتوقف شكل الزردة المستخدمة على شكل حافة حلق الغزل المستخدم وتعتبر الزردة مسئولة عن إعطاء البرمات للخيط ولف الخيط الخارج من السلندر الأمامي لجهاز السحب على بوبينة الغزل وذلك نتيجة لفرق السرعة بين الزردة والمردن ، ● مقطع مستطيل