

ينبغي أن يؤديه الأفراد المؤهلون بف ظ ل وجود المعرفة وأخربة بف PV إجراء الختب[ارات الكهربائية] على أى نظام التعامل مع الأنظمة الكهربائية[ة والقياسات والختب[ارات الكهربائية] ومعدات الختب[ار المستخدمة والمعدات أو الأنظمة الست جبرى اختب[ارها، كما يتطلب ذلك الوعى بأملخاطر الست تنتج عنها. ويتطلب العمل بف الأنظمة الكهروضوئي[ة التعرض لدوائر ذات جهود وتي[ارات عالية تس بب مخاطر وتكون هذه أملخاطر الكهربائية[ة جانب أملخاطر الأخرى مثل العمل على أمرتفعات والتعرض أشعة