

La teneur en carbone de l'acier a un impact significatif sur sa ductilité. Une teneur en carbone plus élevée peut rendre l'acier plus fragile et moins capable de se déformer sans se rompre, ce qui peut réduire sa ductilité.