

في يوم الثلاثاء 01/10/2024، قام السيد فرج بمهام شملت متابعة أعمال الهدم ومظهر المدينة ورصد المشوهات، بما في ذلك زيارة موقع آبار الحليو ورصد مخالفات في منطقة المزينة (شارع المليون) مع توثيقها بالصور والإحداثيات. أثناء عودته، عند الساعة 05:30 مساءً، انقطعت كهرباء مركبته مؤقتاً، ثم عادت للعمل. لكن عند الساعة 05:34، انقطعت الكهرباء مجدداً مصحوبةً برائحة وقود. لاحظ السيد فرج تسرب زيت من المحرك والبطارية، ثم اشتعلت النيران في المركبة عند الساعة 05:36. اتصل بالسيد أحمد النجار والشرطة. حضرت الشرطة والدفاع المدني عند الساعة 05:55، لكن الحريق امتد بسرعة بسبب الرياح، ولم يتم إخماده، واحتترقت المركبة بالكامل. نُقلت المركبة المحترقة إلى مركز الشرطة عند الساعة 01:00 صباحاً للتحقيق.