

b) Le Magnesium Les minerais de magnesium sont la carnallite ($\text{MgCl}_2 \cdot \text{KCl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$), magnesite (MgCO_3), dolomite ($\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$). La metallurgie en est fort complexe