

تعاين المدرسة من مجموعة واسعة من المخاطر التي تهدد سلامة الطلاب والطاخم التعليمي وتعوق العملية التعليمية. وتستمر مع المقابس الكهربائية القديمة التي يمكن بسهولة إدخال الأقلام أو غيرها فيها، مما يشكل خطر الصعق الكهربائي. أبواب الصفوف والحمامات بحاجة ماسة للصيانة، تتسرب المياه في الحمامات بسبب مشاكل في الأدوات الصحية، مما يزيد من خطر الانزلاق، ما يؤدي إلى زيادة خطر الانزلاق ورطوبة شديدة في صفوف الروضات. ما يسبب انبعاث الدخان الذي يزعج الطلاب خلال الدوام المدرسي. موضوع في مكان غير مناسب داخل المدرسة، ويزيد الطين بلة وجوده عند مدخل المبنى مع المازوت وقوارير الغاز بالقرب منه. تبرز أيضاً مشكلة استخدام بعض الطلاب، للأدوات المدرسية والقرطاسية بهدف الأذية والعنف. والتي يستخدمها الطلاب كمساحة للتزحلق، تتفاقم هذه المشاكل بغياب خطة إخلاء واضحة في المدرسة وعدم معرفة الطاقم التعليمي والمستخدمين كيفية التصرف عند ضرورة الإخلاء، فضلاً عن غياب التوعية حول كيفية التصرف خلال الزلازل. والمختبر نفسه غير مجهز بها.