

الغاء المناور سوف يتسبب في عدة تابعيات عند البدء بالعمل في الموقع منها: - زيادة عدد الوصلات و طبات التسليك ●
للوصول لأقرب نقطة تصلح للنزول منها في الادوار الثلاثة للوصول لسقف البدروم و بالتالي فهي نقاط ضعف كثيرة بسبب قلة
المناور او انعدامها في بعض المناطق في التصميم المقترح الجديد.