

يجب تحجيم رسم المناظر الطبيعية بشكل مناسب لتصوير المناظر الطبيعية والسماح بأخذ القياسات من الرسم. طريقة رسم متدرجة يمكن من خلالها رسم القياسات المأخوذة من الأبواب بحجم أصغر بأميال على الورق ، اعتماداً على مقياس المقياس المستخدم. وهذا يعني أن 10 أقدام على الأرض تساوي 1 بوصة على الورق. ولكن مقياس واحد: 10 و 1:20 يستخدمه المهندسون ومهندسو المناظر الطبيعية. فهي غير مكلفة وقد تجعل الرسم أقل صعوبة. كلما كان المقياس المحتمل أصغر ، إذا كانت مساحة المناظر الطبيعية لا يمكن أن تتشكل على الورق دون قطع إلى حجم يصعب قراءته ، تتمثل إحدى فوائد صياغة الكمبيوتر في القدرة على طباعة الرسم بمقاييس عديدة ، معتمدين على الدخول إلى الطابعات الكبيرة.