

ولا تساهم الايدي العاملة المعقمة والمغطة بالكامل في هذه العمليات بأكثر من 5% كمرحلة تصفية المنتج على سبيل المثال لا الحصر نعتد في معايير الجودة على برمجيات كمبيوترية متطورة تقوم بقبول المنتج في شكله النهائي ، والا في حالة وجود اي خلل انتاجي تقوم هذه الآلات برفض المنتج وفرزة الى خارج خط الانتاج ليتم إتلافه.