

تاريخ إعادة تدوير البلاستيك 1. الخمسينيات – بداية تصنيع البلاستيك على نطاق واسع • في هذه الفترة، بدأ استخدام البلاستيك ينتشر بسرعة، لكن لم يكن هناك اهتمام كبير بإعادة التدوير. 2. السبعينيات – بداية الوعي بالتدوير • مع تصاعد القلق البيئي، من بينها البلاستيك. • أولى المحاولات كانت محدودة، 3. الثمانينيات – ظهور الرموز الخاصة بالبلاستيك ♻️ • عام 1988، تم إنشاء PET, لتسهيل الفرز وإعادة التدوير. • الرموز من 1 إلى 7 (مثل (Plastic Identification Codes) نظام رموز تعريف البلاستيك التسعينيات – التوسع في برامج إعادة التدوير • بدأت الحكومات بفرض قوانين على الشركات بخصوص إعادة التدوير. 4. 5. الألفية الجديدة – التقدم التكنولوجي والوعي البيئي • تطورت تقنيات إعادة التدوير وأصبحت أكثر كفاءة.