

يجب استبدال الخرسانة والطوب بمواد أكثر نفاذية مثل الحصى، لأن الخرسانة والطوب لهما قيم نفاذية منخفضة جداً، فإن أعلى، مما يسمح بتسرب المياه وتقليل خطر الفيضانات K منخفضة جداً، بينما الحصى له قيم K الخرسانة والطوب لهما قيم