

La capacité en puissance d'un transformateur, exprimée en VA, KVA ou MVA, est déterminée par la température maximale de fonctionnement, qui est influencée par les pertes Joules et les pertes Fer.