

وتعني مكان و Top وهي خريطة وصفية تصف المكان حيث اشتق مصطلح طبوغرافيا من الكلمتين اليونانيتين القديمتين وتنعي رسم أو وصف أي أن كلمة طبوغرافيا تعني رسم أو وصف المكان بظواهره المختلفة طبيعية كانت أو بشرية, كما Graphs تعنى ببيان المواقع والأمكنة وعلاقتها بحيث تعطي صورة واضحة وصحيحة للمكان. ٠٠٠ : ١ و ٨٠ : ٠٠٠ هو المقياس المثالي. ٠٠٠ تقريباً. إلا أن مقياس الرسم الشائع في الخرائط الطبوغرافية البريطانية ومعظم الدول الأوروبية هو ١ : ٦٣٣٦٠. وتستخدم بعض الدول الأوروبية مقياس رسم ١ : ٢٥٠٠٠ في خرائطها الطبوغرافية مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا وسويسرا, كما أن هناك دول أوروبية أخرى تستخدم مقياس رسم ١ : ٥٠٠, وتستخدم هذا المقياس دول أخرى مثل الصين واليابان وكوريا والأرجنتين والبرازيل ودول المغرب العربي. أما الولايات المتحدة الأمريكية فتستخدم مقياس رسم ١ : ٦٢٥٠٠ في خرائطها الطبوغرافية. ١ : ٠٠٠٠٠ ومقياس رسم ١ : ٥٠٠, لباقي أجزاء المملكة. وتعتبر الخرائط الطبوغرافية مفيدة بصفة خاصة للجغرافي الذي يدرس منطقة معينة,