

التي أجريت على أضرار البنا ياتالتي تسببها الزلزل، أن الهياكل المدعمة بالجدرانالخرسانية لها سلوك زلزالي جيد، ومع ذلك فإن توزيع هذه الجدران في الهيكل متروك الختيار المصمم، الذي يوصي بتحقيق تناظرالصالبة. العمل المنجز هنا، والذي استهدف دراسة تأثير موضع الجدرانالخرسانية الداعمة على قوة واستقرار هياكل المباني، أظهر وبالتالي يعطيسلوك اهيكلي أفضل